


Gebrauchsanweisung

Akku Schrauber und Zubehör:

1. Bit Aufnehmer
2. Ein/Start Schalter
3. LED Ladestands Anzeige
4. Ladebuchse für Ladekabel
5. Vorwärts/Rückwärts
6. Ladekabel



Laden des Akkus:

1. Platzieren Sie den Akkuschauber auf einer trockenen und sauberen Oberfläche in der Nähe einer 100-240V(AC)/ 50-60HZ Steckdose.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Gerät.
3. Verbinden Sie das Ladekabel mit der Steckdose.
4. Der Akku benötigt ca. 3-5 Stunden bis er vollständig aufgeladen ist
5. Trennen Sie das Ladekabel von der Steckdose und dem Gerät.
6. Die LED Ladestandsanzeige am Gerät zeigt Ihnen den Ladestand an.

So verwenden Sie den Akkuschauber:

1. Stecken Sie einen Bit in den Bit-Aufnehmer, bis dieser einrastet.
2. Halten Sie das Gerät mit beiden Händen fest und fixieren Sie den Bit mit der Schraube.
3. Starten Sie den Akkuschauber, indem Sie den "Abzug" ziehen. Drücken Sie den Vorwärts/Rückwärts Knopf (5) nach rechts um die Schraube in die Wand zu schrauben und nach links, um die Schraube aus der Wand heraus zu drehen.

Tipp:

*Prüfen Sie anhand der LED Ladestandsanzeige ob Ihr Akkuschauber auch immer aufgeladen ist.

Pflegehinweis:

- *Um das Gerät zu reinigen, verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch sowie milde Seife
- *Das Gerät nicht in Wasser tauchen oder bei Regen im Freien verwenden
- *Lagern Sie das Gerät immer bei Zimmertemperatur und im Trockenen.

Technische Daten:

Akkuschauber:

Spannung : 3.6 Volts(DC)
Drehmoment: 3 N.m
Geschwindigkeit: 180 Um/Min

Ladekabel:

Eingang: 100-240 Volt (AC) 50/ 60 Hz
Ausgang: 5 Volt (DC)/1000mA
Ladezeit: 3-5 Stunden (bitte nicht länger als 7 Stunden am LAdegerät angeschlossen lassen)